

ИНСТРУКЦИЯ

RTLITE® RT-V104

Световозвращающий маркировочный материал класса С для контурной маркировки транспортных средств и контейнеров большой длины и грузоподъемности.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 о безопасности колесных транспортных средств, Правилам ЕЭК ООН №48 и №104 (класс С).

Использование

Широкая сфера применения для маркировки и разметки:

- Траки открытые и закрытые
- Танкеры и суда
- Транспорт доставки и грузовики технического обслуживания
- Уборочная техника
- Платформы, контейнеры
- Краны
- Автобусы и микроавтобусы
- Другие типы грузов и объектов

Места нанесения

Фронт: разметка габаритов объекта

Боковая сторона: до 50% разметки максимального габарита транспортного средства с обеих сторон

Спина: необходимо максимально маркировать размер транспортного средства у его нижнего края и габариты

Инструкция по применению:

- температура воздуха, для лучшего нанесения клеевого адгезива, должна быть в диапазоне +15С до +38С
- очистите поверхность от смазки, краски, масел и пыли перед нанесением ленты
- наносить ленту только на плоскую, чистую и сухую поверхность
- используйте чистящие ткани и изопропиловый спирт для обезжиривания поверхности
- не применяйте для крепления ленты гвозди, винты, заклепки, скобы или сварные соединения
- выберите или установите разметку перед нанесением ленты
- отделите защитный лайнер с адгезивной основы, не трогайте клеящую поверхность
- начните выравнивать начало ленты в соответствии с направляющей линией, прижимайте ленту
- продолжайте наносить маркировку вдоль разметки, снимайте и приклеивайте подложку по ходу движения
- когда вы закончите участок, прогладьте его с помощью аппликатора или ракеля
- используйте резак, для обреза вокруг заклепок и соединений
- дайте наклеенной ленте просохнуть около 72 часов, затем можно использовать

Техническое обслуживание и очистка

- Ручная мойка мягкой тканью или губкой в холодной или теплой воде. Моющее средство может быть использовано в небольшом количестве. Затем промыть водой.
- Если использовать мойку под давлением, применяйте 1200psi не более. Держите расстояние между поверхностью и водой.

**CONSPICUITY
MARKINGS**

**HEAVY DUTY
PRODUCTS**

**APPLICATION
GENERAL GUIDELINES**

